

## Справка о состоянии радиационной обстановки

### 1. Мощность дозы в контрольных точках

<b>Контрольная точка</b>	<b>Мощность дозы</b>	<b>Природный фон</b>
Здание 93	0,16 мкЗв/ч	0,13 мкЗв/ч
Здание 2а	0,14 мкЗв/ч	0,13 мкЗв/ч
Хранилище 205	0,14 мкЗв/ч	0,13 мкЗв/ч
Хранилище 25 <sub>3</sub>	0,12 мкЗв/ч	0,13 мкЗв/ч
<b>Средняя мощность дозы по объекту</b>	0,14 мкЗв/ч	0,13 мкЗв/ч

### 2. Концентрация радионуклидов в контрольном створе < 0,06 УВ

Нештатных событий на радиационно-опасных объектах за период 26.09.2019 г. по 03.10.2019 г. не происходило. Радиационная обстановка в норме.

Смонтирована установка автоматической системы контроля радиационной обстановки. Ведутся работы в тестовом режиме.

Директор



В.А. Нечаев